









X = Produktbreite D = Einstiegsbreite

Тур	X	D	н
TR(1) 50	485-495	bis 1200	2000
TR(1) 55	535-545	bis 1200	2000
TR(1) 60	585-595	bis 1200	2000
TR(1) 65	635-645	bis 1200	2000
TR(1) 70	685-695	bis 1200	2000
TR(1) 75	735-745	bis 1200	2000
TR(1) 80	785-795	bis 1200	2000
TR(1) 85	835-845	bis 1200	2000
TR(1) 90	885-895	bis 1200	2000
TR(1) 95	935-945	bis 1200	2000
TR(1) 100	985-995	bis 1200	2000
TR(1) 105	1035-1045	bis 1200	2000
TR(1) 110	1085-1095	bis 1200	2000
TR(1) 115	1135-1145	bis 1200	2000
TR(1) 120	1185-1195	bis 1200	2000
TR(1) 125	1235-1245	bis 1200	2000
TR(1) 130	1285-1295	bis 1200	2000
TR(1) 135	1335-1345	bis 1200	2000
TR(1) 140	1385-1395	bis 1200	2000
TR(1) 145	1435-1445	bis 1200	2000
TR(1) 150	1485-1495	bis 1200	2000
TR(1) 155	1535-1545	bis 1200	2000
TR(1) 160	1585-1595	bis 1200	2000
TR(1) SOM1	bis 1200	bis 1500	bis 2500
TR(1) SOM2	1201-1600	bis 1500	bis 2500